


《2013 S Lメンバーズブック記載内容訂正》

2013 S Lメンバーズブック 66 ページ、“●点火系統”における TCI ローター図中の数値表記に誤りがございました。下記箇所のご訂正をお願い致します。

記

【訂正箇所】 2013 S Lメンバーズブック 66 ページ

●点火系統 図中 直径数値



※図中の直径数値が 80 φ mm と表記されておりましたが、正しくは 60 φ mm です。