

《 TIA ブレーキローターハブ・マスターシリンダー 追加承認について 》

YAMAHA T I Aジュニア、YAMAHA T I Aクラスの指定シャシーに標準装着のブレーキローターハブ・マスターシリンダーがメーカーモデルチェンジに伴う部品供給不可の為変更となります。

マスターシリンダーはカラー変更、ブレーキローターハブはカラー変更及びストッパーボルトの脱落を防止するセーフティーボルトの追加で、旧モデルと性能差はありません。これにより現行部品のほかに、今回のフリーライン新型部品の使用を承認いたします。尚、いままでの純正ブレーキローターハブ、マスターシリンダーは継続使用可能です。

## 記

## 【 T I Aのブレーキローターハブ・マスターシリンダーの仕様変更 】

- ブレーキローターハブ 旧品番 2988.00.17 新品番 2988.00.17-BL  
変更点：カラー変更、セーフティーボルト追加 本体にFREE LINE の刻印あり



- マスターシリンダー 品番変更無し 10.6406.00  
変更点：カラー変更 本体にFREE LINE の刻印あり



S L O判断：前仕様と比較して走行性能に特別の差異はないと判断し、追加承認とする。

## 【 適用時期 】

3月生産品以降予定

以上